



## REPORTE PÚBLICO

ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA LIRCAY DE  
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.  
Unidad minera: Lircay

## 2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Huancavelica.  
Provincia: Huancavelica.  
Distrito: Seclla y Anchonga.

## 3. Fecha de Supervisión:

Del 22 al 24 de marzo de 2014.

## 4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

## 5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño de las labores de cierre y post cierre de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en las actividades que desarrolla en la unidad minera Lircay.

## II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8577598	537834	Bocamina BMROS-01 (Zona Rosa Antonieta)
2	8577494	537683	Bocamina BMROS-02
3	8577322	537588	Bocamina BMROS-03
4	8577328	537580	Bocamina BMROS-04
5	8577307	537569	Bocamina BMROS-06
6	8577268	537576	Bocamina BMROS-07
7	8577119	537420	Bocamina BMROS-08
8	8576867	537260	Bocamina BMROS-09 (cuneta por desmontera DMROS-07)
9	8576636	537158	Bocamina BMROS-10
10	8576633	537032	Bocamina BMROS-11
11	8575994	536832	Bocamina BMROS-12
12	8577567	537816	Depósito de Desmonte DMROS-01
13	8577487	537690	Depósito de Desmonte DMROS-02
14	8577322	537596	Depósito de Desmonte DMROS-03
15	8577306	537577	Depósito de Desmonte DMROS-04





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFADirección  
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

16	8577262	537588	Depósito de Desmonte DMROS-05
17	8577116	537429	Depósito de Desmonte DMROS-06
18	8576856	537279	Depósito de Desmonte DMROS-07
19	8576647	537163	Depósito de Desmonte DMROS-08
20	8576634	537035	Depósito de Desmonte DMROS-09
21	8575986	536828	Depósito de Desmonte DMROS-10
22	8552720	546952	Bocamina BMPAM-01 (Zona Pampamali)
23	8553071	546694	Bocamina BMPAM-04
24	8552982	546560	Bocamina BMPAM-05
25	8552961	546552	Bocamina BMPAM-06
26	8552572	546982	Bocamina BMPAM-08
27	8552582	546417	Bocamina BMPAM-11
28	8552302	546720	Bocamina BMPAM-13
29	8552419	546689	Bocamina BMPAM-14
30	8552261	546730	Chimenea CHPAM-01
31	8552555	546414	Chimenea CHPAM-02
32	8552939	546539	Chimenea CHPAM-04
33	8552980	546564	Chimenea CHPAM-05
34	8552727	546955	Depósito de Desmonte DMPAM-01
35	8553111	546806	Depósito de Desmonte DMPAM-02
36	8552941	546545	Depósito de Desmonte DMPAM-06
37	8552605	546970	Depósito de Desmonte DMPAM-08
38	8552310	546724	Depósito de Desmonte DMPAM-11
39	8552583	546417	Depósito de Desmonte DMPAM-12
40	8553198	546534	Trinchera TRPAM-01
41	8553180	546538	Trinchera TRPAM-02
42	8553160	546543	Trinchera TRPAM-03
43	8553145	546542	Trinchera TRPAM-04
44	8553119	546541	Trinchera TRPAM-05
45	8553099	546544	Trinchera TRPAM-06
46	8553091	546537	Trinchera TRPAM-07
47	8553318	546615	Instalación - Vivienda para trabajadores INPAM-01
48	8553306	546590	Instalación - Vivienda para trabajadores INPAM-03
49	8554463	546893	Instalación - Vivienda para trabajadores INPAM-04





2. Asimismo, se colectaron muestras de efluente y agua superficial.

### III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

Durante las acciones de supervisión directa se constató lo siguiente:

- 1) Las desmonteras del sector Rosa Antonieta (diez en total) y seis (6) del sector Pampamali se encuentran cerradas.
- 2) Existe una leve erosión hídrica en la zona del ex depósito de desmonte DMPAN-02 (sector Pampamali).

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la ex unidad minera Lircay de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

31 MAR. 2014

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

