



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA MINA MARTA DE
COMPAÑÍA MINERA BARBASTROS.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Compañía Minera Barbastro S.A.C.
Unidad minera: Mina Marta.

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Huancavelica.
Provincia: Huancavelica.
Distrito: Huando.

3. Fecha de Supervisión:

Del 11 al 14 de marzo de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como las actividades de exploración efectuadas en el marco de los instrumentos ambientales aprobados para dicho fin en la unidad minera Mina Marta de Compañía Minera Barbastro S.A.C.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	8598671	493671	Plataforma PLT- 51.
2	8599382	492846	Plataforma PLT- 53.
3	8599293	493051	Plataforma PLT- 58.
4	8599088	492963	Plataforma PLT- 60.
5	8599313	492838	Plataforma PLT- 88.
6	8599537	493109	Plataforma PLT- 94.
7	8599486	493281	Plataforma PLT- 98.
8	8599338	492949	Plataforma PLT- 106.
9	8599548	492967	Plataforma PLT- 107.
10	8599499	493141	Plataforma PLT- 110.
11	8599344	492878	Plataforma PLT- 112.
12	8599505	493071	Plataforma PLT- 116





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) ZONA 18L		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
13	8599545	493035	Plataforma PLT- 121.
14	8599093	493991	Bocamina Nivel 4415.
15	8599097	494003	Poza de aireación (Sistema de Tratamiento de agua de mina).
16	8599099	494001	Poza de Sedimentación N° 1 (Sistema de Tratamiento de agua de mina)
17	8599076	494030	Poza de Sedimentación N° 2, 3 y 4 (Sistema de Tratamiento de agua de mina).
18	8599084	494048	Poza de control de agua subterránea.
19	8599097	494076	Poza de disposición de lodos de poza de sedimentación.
20	8599310	494350	Deopistode relaves (dique de la presa).
21	8599340	494374	Punto de bombeo.
22	8599498	494556	Punto MM-8 Vertimiento Final (PAMA).
23	8599528	494644	Punto PC-1 (ANA RD N° 028-2014-ANA-DGCRH).
24	8599044	494644	Almacén temporal de residuos industriales (ATRI).
25	8599037	494157	Plataforma de volatilización.
26	8599039	494145	Relleno sanitario.
27	8598380	493217	Subsidencia SUB-10-1.
28	8598408	493251	Subsidencia SUB-10-2.
29	8598539	493360	Subsidencia SUB-30.
30	8601295	501544	Intersección con quebrada Tinyacla y Millahuayoc.
31	8600810	502161	Unión río Pallcas/ río Tinyacla.
32	8599230	494148	Tanque de almacenamiento de combustible.
33	8599226	494055	Cierre de desmonteras D-1 y D-2.

2.2 Asimismo, se colectaron nueve (09) muestras de agua superficial, tres (03) muestras de efluentes PAMA, dos (02) muestras de sedimentos y dos (02) muestras de suelo.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Accesos secundarios no rehabilitados en las siguientes zonas:
 - Zona Orconcocha (zona 1), en las plataformas PLT 94, PLT 110, PLT 107, PLT 121 y PLT 116.
 - En la poza de sedimentación de las plataformas PLT 121 y PLT 107.
 - Zona Pórfidos (zona 2) en las plataformas PLT 88, PLT 106, PLT 60 y PLT 112.
- En las plataformas PLT-53, PLT 98 y PLT 110, se verificó que se ejecutaron 5 sondajes; asimismo en la plataforma PLT 58 se ejecutaron 4 sondajes.
- El área contigua a la plataforma PLT 51 se encuentra con suelo removido y sin rehabilitar.
- Las plataformas PLT-58 y PLT-106 se encuentran a menos de 50m. del bofedal (Laguna Temporal).





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- En el área contigua a la Subsistencia-10-2, se observó hundimiento en un sector de dicha área.
- En la poza de captación de aguas de filtración del depósito de relaves, se verificó una fuga de agua hacia el bofedal, aguas abajo de dicho punto.
- En el área del bofedal cercano al punto de bombeo de aguas de subdrenaje, se observó presencia de residuos de aceites y grasas en la superficie del curso de agua.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la unidad minera Mina Marta de Compañía Minera Barbastro S.A.C., del 11 al 14 de marzo 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro,

31 MAR. 2014

DELIA MORALES CUTI

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

