

**REPORTE PÚBLICO**
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
YANQUE DOLORES DE EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C.**I. INFORMACIÓN GENERAL****1. Datos Generales del Titular Minero:**Titular: Exploraciones Collasuyo S.A.C.
Proyecto de exploración minera: Yanque Dolores**2. Ubicación de la Unidad Minera:**Departamento: Cusco.
Provincia: Chumbivilcas.
Distrito: Colquamarca.**3. Fecha de Supervisión:**

Del 08 y 09 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño de las actividades de Exploraciones Collasuyo S.A.C. en el proyecto de exploración minera Yanque Dolores.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificó lo siguiente:

CUADRO N° 01

N°	Coordenadas UTM datum WGS 84, Zona 18L		Descripción
	Norte	Este	
1	8430899	823710	Habilitación de un tramo de trocha
2	8430601	819466	Verificación del área donde se habilitará la plataforma 2013 - 2
3	8429069	819397	Habilitación de la plataforma 2013 - 1
4	8429063	819381	Habilitación de pozas de la plataforma 2013 - 1
5	8428552	818805	Muestreo de agua superficial, A-02.
6	8428880	817995	Muestreo de agua superficial, A-05.
7	8429402	817640	Muestreo de agua superficial, AC-04.
8	8429578	817438	Muestreo de agua superficial, A-06.
9	8429966	815922	Muestreo de agua superficial, C-05.
10	8430475	815168	Plataforma cerrada YA-48.
11	8430514	815136	Plataforma cerrada YA-47.





12	8430582	815062	Plataforma cerrada YA-119.
13	8430479	815120	Plataforma cerrada YA-46.
14	8430351	815169	Plataforma cerrada YA-49.
15	8430254	815223	Plataforma cerrada YA-50.
16	8430308	815270	Plataforma cerrada YA-81.
17	8430266	815305	Plataforma cerrada YA-84.
18	8430342	815306	Plataforma cerrada YA-120.
19	8430378	815273	Plataforma cerrada YA-58.
20	8430458	815294	Plataforma cerrada YA-70.
21	8430412	815310	Plataforma cerrada YA-60.
22	8430379	815345	Plataforma cerrada YA-53.
23	8430240	815345	Plataforma cerrada YA-88.
24	8430203	815310	Plataforma cerrada YA-86.
25	8430095	815340	Plataforma cerrada YA-96.
26	8430137	815382	Plataforma cerrada YA-77.
27	8428884	817580	Plataforma cerrada DOL-06.
28	8428887	817579	Plataforma cerrada DOL-08.
29	8428558	818144	Plataforma cerrada DOL-10.
30	8428237	819001	Plataforma cerrada DOL-02.
31	8428235	818999	Plataforma cerrada DOL-09.
32	8430155	818815	Muestreo en agua superficial, A-02.
33	8430865	818001	Muestreo en agua superficial, A-01.

2. Asimismo, se realizaron muestreos en los puntos de control de cuerpo receptor o agua superficial.

A continuación se presenta el Cuadro N° 2 en el cual se detalla la codificación, descripción y coordenadas de los muestreos realizados en los siguientes puntos de control.

Agua Superficial:

Cuadro N° 02

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM datum WGS 84, Zona 18L		
			Norte	Este	Altitud (m.s.n.m.)
1	A-04	Aguas abajo de la quebrada Paccari, al pie de la carretera de acceso hacia el anexo de Yanque.	8 428 552	818 805	3 531





2	A-05	Aguas abajo de la quebrada Suyto Occo.	8 428 880	817 995	3 533
3	AC-02	Aguas arriba de la quebrada Suyto Occo	8 429 402	817 640	3 570
4	A-06	Aguas arriba de la quebrada Jauchi.	8 429 578	817 438	3 559
5	C-05	Manantial Quesmuro.	8 429 966	815 922	3 519
6	A-02	Parte alta de la quebrada Hatum Occo, a 40 metros aguas abajo de un manantial.	8 430 155	818 815	4 028
7	A-01	Parte alta de la quebrada Sinchimayo, al pie del oconal.	8 430 865	818 001	3 880

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración minera Yanque Dolores de Exploraciones Collasuyo S.A.C. del 08 y 09 de abril del 2014, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 05 MAYO 2014



ROSARIO LUZ CABRERA CABRERA

Directora de Supervisión (e)

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

