



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES CHAQUELLE DE COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Pasivos Ambientales: Chaquelle

1.2 Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Arequipa
Provincia: Castilla
Distrito : Choco

1.3 Fecha de Supervisión:

05 de mayo de 2014.

1.4 Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

1.5 Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; a la ejecución de las actividades de cierre de los Pasivos Ambientales Mineros Chaquelle de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

- Acceso a la bocamina NPA-1, Nv. 4900
- Bocamina NPA-1, Nv. 4900
- Depósito de desmonte NPA 3 Nv. 4900
- Trinchera TL 3, banco 3
- Trinchera T-5, banco 5
- Trinchera T-1
- Trinchera T-5, banco 2
- Trinchera T-5, banco 1
- Trinchera T-2
- Trinchera T-2, banco 2
- Trinchera T-3
- Trinchera TL-3, banco 2

2.2 Asimismo, se colectaron 2 muestras de agua superficial.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

III. SITUACIONES VERIFICADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad.

- Se observó que la bocamina NPA-1 Nv. 4900 y el depósito de desmonte NPA 3 Nv. 4900, se encuentran cerrados, no presentando efluentes en su parte inferior; asimismo, el acceso secundario a dichos componentes está perfilado de acuerdo a la topografía del terreno.
- Se observó la falta de labores de cierre en el acceso secundario hacia las trincheras de exploración.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada a la ejecución de las actividades de cierre de los Pasivos Ambientales Mineros Chaquelle de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 27 JUN. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA