



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 AL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
CUELLO CUELLO DE COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Compañía Minera Ares S.A.
Proyecto de Exploración: Cuello Cuello

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Apurímac
Provincia: Aymaraes
Distrito: Cotaruse

3. Fecha de Supervisión:

Del 11 al 12 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como las actividades de exploración efectuados en el marco de los instrumentos ambientales aprobados para dicho fin en el proyecto de exploración Cuello Cuello de la Compañía Minera Ares S.A.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	Localización UTM (WGS 84) ZONA 18/19L		Descripción
	Norte	Este	
1.	8 378 691	700 886	Oficinas UO Selene
2.	8 387 271	706 171	Plataforma DDH-CC-006-12
3.	8 387 254	706 128	Plataforma DDH-CC-001-12
4.	8 387 367	706 186	Plataforma DDH-CC-008-13
5.	8 387 357	706 133	Plataforma DDH-CC-003-12
6.	8 387 372	706 080	Plataforma DDH-CC-007-12
7.	8 387 394	705 945	Plataforma DDH-CC-002-12
8.	8 387 382	705 849	Plataforma DDH-CC-010-13





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

9.	8 387 542	706 100	Plataforma DDH-CC-005-12
10.	8 379 163	701 021	Depósito de hidrocarburos.
11.	8 379 839	701 931	Depósito de Residuos.
12.	8 378 581	701 223	Almacén de reactivos químicos.

2. Asimismo, se colectó tres (03) muestras de agua superficial.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.

- La poza de lodos y accesos, ubicadas en las coordenadas UTM WGS 84 E: 705 849 N: 8 387 382, no están cerradas.
- Se verificó 8 plataformas y 10 sondajes. Dentro de las cuales 02 plataformas presentaron 02 sondajes cada una. La primera plataforma emplazada en las coordenadas UTM WGS 84 E: 706 128 N: 8 387 254, posee los sondajes con código DDH-CC-001-12 y DDH-CC-004-12 y la segunda plataforma emplazada en las coordenadas WGS 84 E: 705 849 N: 8 387 382, posee los sondajes con código DDH-CC-009-12 y DDH-CC-010-13.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada al Proyecto de Exploración "Cuello Cuello" de la Compañía Minera Ares S.A., del 11 al 12 de abril, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 29 ABR. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA