



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA PLANTA DE BENEFICIO
EXPLORADOR - SELENE DE COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Compañía Minera Ares S.A.C.
Planta de Beneficio: Explorador - Selene

1.2 Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Apurímac
Provincia: Aymaraes
Distrito : Cotaruse

1.3 Fecha de Supervisión:

Del 04 al 06 de abril de 2014.

1.4 Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

1.5 Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño del proceso productivo de Compañía Minera Ares S.A.C. en las actividades que desarrolla en la Planta de Beneficio "Explorador – Selene".

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

2.1 Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

- Tolvas de gruesos N° 02 en la planta concentradora.
- Cancha de minerales en la planta concentradora.
- Almacén de combustible.
- Taller eléctrico – Casa Fuerza
- Almacén de insumos químico.
- Sala de preparación de reactivos.
- Poza de sedimentación de agua de proceso de planta concentradora.
- Espesadores en la planta concentradora.
- Planta de desaguado de relaves.
- Cancha de almacenamiento de relaves de desaguado.
- Dique del depósito de relaves Explorador N° 01 Zona Fase 1 y 2.
- Laboratorio químico.
- Canal de conducción de relaves y agua recuperada para procesos.
- Punto de descarga del relave de Selene explorador al depósito de relaves de U.O Pallancata.
- Área de transferencia de residuos sólidos.
- Relleno sanitario Selene (Disposición actual).



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección
de Supervisión

""Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- Relleno sanitario en construcción.

2.2 Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial.

III. SITUACIONES DETECTADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Se observó acumulación de las aguas en la presa de relaves Explorador N° 1 fase 1- 2, las cuales filtran hacia el canal de conducción de aguas de escorrentía por debajo del muro de contención habilitado con sacos rellenos de tierra apilados.
- Se observó generación de polvos en la vía de acceso de la planta de beneficio provocado por el paso de camiones que trasladan mineral desde la unidad Pallancata hacia la planta concentradora.
- El buzón en el cual se descarga las aguas del canal de escorrentía del depósito de mineral se encuentra obstruido.
- En la presa de relaves Explorador N° 1 fase 3 – 4, se observó el deterioro y rotura en la parte superior de la geomembrana, la cual se encuentra a una distancia superior de 2 metros aprox. del espejo de agua.

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en la Planta de Beneficio Explorador – Selene de la Compañía Minera Ares S.A.C. ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 25 ABR. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA