



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## REPORTE PÚBLICO DEL INFORME N°121-2014-OEFA/DS-MIN<sup>1</sup>

Asunto: Informe de supervisión regular 2013 realizada en el proyecto de exploración minera Suyckutambo de Brexia Goldplata Peru S.A.C.

### I. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1. Datos Generales del Titular Minero:

Titular: Brexia Goldplata Peru S.A.C.  
Proyecto de exploración: Suyckutambo.

#### 2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Cusco.  
Provincia: Espinar.  
Distrito: Suyckutambo.

#### 3. Fecha de Supervisión:

Del 11 al 12 de abril de 2013.

#### 4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

#### 5. Objetivos:

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, por de parte Brexia Goldplata Peru S.A.C., en las actividades que se desarrollan en el proyecto de exploración minera Suyckutambo.

### II. ACCIONES DE SUPERVISIÓN

1. Durante las acciones de supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

- Oficinas.
- Sondaje DDH-01-07 / según codificación Declaración Jurada 2N-B.
- Sondaje DDH-02-07 / según codificación Declaración Jurada 1N-A.
- Sondaje DDH-03-07 / según codificación Declaración Jurada 3N-A.
- Sondaje DDH-04-07 / según codificación Declaración Jurada 1N-B.
- Sondaje DDH-05-07 / según codificación Declaración Jurada O-A.
- Veta Santa Ursula Nv. 40.
- Plataforma elaborada más no ejecutada.
- Comedor.
- Campamento.
- Planta concentradora Ana María.

2. Se colectó una (1) muestra de agua, el mismo que se detalla a continuación:

<sup>1</sup> El Informe N°121-2014-OEFA/DS-MIN contiene el resultado final de las acciones de supervisión realizadas en el proyecto de exploración minera Suyckutambo de Brexia Goldplata Peru S.A.C., el mismo que guarda relación con Informe N°337-2013-OEFA/DS-MIN.





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteOrganismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFADirección  
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

## CALIDAD DE AGUA

CUADRO N°1

Estación de monitoreo	Coordenadas UTM - WGS 84		Descripción (ubicación)	
	Norte	Este		
P - 1	8 332 159	204 455	Cuerpo Receptor	Río Suyckutambo.

### III. DE LOS RESULTADOS DE MUESTREO

#### CALIDAD DE AGUA

CUADRO N°2

PUNTOS DE CONTROL		MEDICION EN CAMPO				
Código	Descripción	pH	T (°C)	CE (uS/cm)	Oxígeno Disuelto (mg/L)	Caudal (L/s)
P - 1	Río Suyckutambo	2.79	24.4	-	--	-

CUADRO N°3

PUNTOS DE CONTROL	MUESTRAS ANALIZADAS EN LABORATORIO														
	Código	STS (mg/L)	Cu total (mg/L)	Pb total (mg/L)	Zn total (mg/L)	As total (mg/L)	Cr total (mg/L)	Ni total (mg/L)	Cd total (mg/L)	Hg total (mg/L)	Se total (mg/L)	CN Wad (mg/L)	CN libre (mg/L)	Sulfuros (mg/L)	Acete y Grasas (mg/L)
P - 1	< 4	< 0.01	< 0.02	0.08	< 0.003	< 0.03	< 0.03	< 0.004	< 1.0	< 0.003	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.01	< 2.0

### VI. SITUACIONES OBSERVADAS EN CAMPO

La información que se presenta a continuación es de carácter técnica y se sustenta en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Dicha información no contiene calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de fiscalización ambiental que se adopten con posterioridad

- Los accesos que van hacia el área de los sondajes DDH-01-07, no se encontraban remediados.
- El sondaje DDH-01-07, se encontraba abierto y expuesto al ambiente.
- El sondaje DDH-02-07, se encontraba abierto y expuesto al ambiente. Asimismo se evidenció un bofedal a 20m. de distancia aproximadamente.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección  
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

- El sondeo DDH-03-07, se encontraba abierto y expuesto al ambiente. Asimismo, se evidenció un bofedal a 30 m. de distancia aproximadamente.
- El sondeo DDH-05-07, se encontraba abierto y expuesto al ambiente.

El presente Reporte Público del Informe N°337-2013-OEFA/DS-MIN de la supervisión regular realizada en el proyecto de exploración minera Suyckutambo de Brexia Goldplata Peru S.A.C., del 11 al 12 de abril de 2013, ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD - "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 18 JUN. 2014

**DELIA MORALES CUTI**

Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

