



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN LA UNIDAD MINERA COLORADA DE
COMPAÑÍA MINERA SAN NICOLAS S.A.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: Compañía Minera San Nicolás S.A.
Unidad: Colorada

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Cajamarca
Provincia: Hualgayoc
Distrito: Hualgayoc

3. Fecha de Supervisión:

19 de abril de 2014

4. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, relacionados a los vertimientos de Compañía Minera San Nicolás S.A. en las actividades que desarrolla en la unidad minera Colorada.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se colectó una muestra de efluente y tres de agua superficial, dos de los tres de agua superficial próximo a las instalaciones del titular minero y uno distante de dichas instalaciones.

Efluente

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1.	C-1	Efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	9 254 108	760 340

Agua Superficial

N°	Puntos de Muestreo	Descripción	Coordenadas UTM (WGS 84)	
			Norte	Este
1.	M-1	Agua del canal Sinchao, ubicado aguas arriba del punto C-1	9 254 192	760 301





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dirección de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

2.	M-2	Agua de la quebrada Tres Amigos, ubicada aguas arriba de la confluencia con el agua del canal Sinchao.	9 254 153	760 247
3.	Esp-1	Agua del río Tingo, aproximadamente a 15 metros del puente del caserío Pújupe.	9 256 408	765 783

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión especial 2014 realizada en la unidad minera Colorada de Compañía Minera San Nicolás S.A. ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 29 ABR. 2014

DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental