



REPORTE PÚBLICO
ACCIONES DE SUPERVISIÓN REGULAR 2014 EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN
TRAPICHE DE EL MOLLE VERDE S.A.C.

I. INFORMACIÓN GENERAL**1. Datos Generales del Titular Minero:**

Titular: El Molle Verde S.A.C.
Proyecto de Exploración: Trapiche.

2. Ubicación de la Unidad Minera:

Región: Apurímac.
Provincia: Antabamba.
Distrito: Juan Espinoza Medrano.

3. Fecha de Supervisión:

Del 22 al 23 de abril de 2014.

4. Tipo de Supervisión:

Supervisión Regular.

5. Objetivo

Realizar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en la normatividad ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental, en los mandatos o disposiciones emitidas por los órganos competentes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; así como del desempeño del proceso productivo de El Molle Verde S.A.C., en las actividades de exploración que desarrolla en proyecto de exploración Trapiche.

II. COMPONENTES O INSTALACIONES SUPERVISADAS

1. Durante la supervisión se verificaron los siguientes componentes e instalaciones:

N°	LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84)		DESCRIPCIÓN
	NORTE	ESTE	
1	727 904	8 396 470	Garita de control de ingreso al proyecto de exploración.
2	728 099	8 396 942	Campamento, comedores y oficinas del proyecto de exploración.
3	729 718	8 396 384	Sector de "Millucucho" zona de Skarn.
4	729 901	8 394 418	Extremo final de vía de acceso (Programa de la Cuarta Ampliación).
5	729 561	8 395 888	Punto medio de área de pórfido Trapiche, altura de punto de perforación TRM-24 y TR-84.
6	728 881	8 395 602	Plataforma y taladro E-29 en ejecución.
7	729 680	8 396 928	Plataforma de Taladro H1-47.
8	728 549	8 396 792	Almacén temporal de RR.SS. industriales.
9	728 552	8 396 794	Depósito de Residuos domésticos.
10	728 557	8 396 804	Almacén temporal de RR.SS. industriales.
11	728 560	8 396 806	Cancha de volatilización.
12	728 542	8 396 790	Área de preparación de compostaje.
13	730 127	8 395 714	Depósito de Top Soil A5.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADirección
de Supervisión

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

14	729 776	8 396 025	Plataforma de Taladro M-47.
15	729 986	8 396 536	Plataforma de Taladro W-51.
16	727 860	8 396 602	Almacén de combustible.
17	727 867	8 396 634	Depósito de Top Soil A2.
18	728 164	8 397 024	Casa de Fuerza.
19	728 186	8 397 023	Poza de Lodos de Corte de Testigos.
20	728 104	8 397 087	Pozo Séptico.

2. Asimismo, se colectaron muestras de agua superficial y de agua de manantial.

III. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN

- Los taludes inferiores de la vía de acceso en construcción hacia la zona de Millucucho cerca al área de campamentos, muestra derrames de materiales de la excavación de la vía.
- En el talud inferior del taladro E-29 (en actual perforación), se observa el talud inestable y derrames de materiales de la excavación de la plataforma inferior, cubriendo una franja de 4 m de ancho de pastos naturales hasta cerca de la vía de acceso inferior.
- Existen plataformas con taladros ejecutados de campañas anteriores al 2013 no identificados (Coordenadas UTM, Número de Plataforma).

Cabe precisar, que con el resultado del trabajo en gabinete y de las muestras colectadas, se emitirá el informe de supervisión respectivo.

El presente reporte público de las acciones de supervisión regular 2014 realizada en el proyecto de exploración Trapiche de El Molle Verde S.A.C., ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2012-OEFA/CD – "Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la Información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD.

San Isidro, 07 MAYO 2014


DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA